

VALISE DE MAINTENANCE ELECTRICITE



- 3 boites de rangement
- 1 clé à molette isolée 1000V
- 5 clés plates isolées 1000V
8 - 10 - 12 - 13 - 14mm
- 1 coupe câble isolé 1000V
- 1 couteau à dégainer
- 1 double mètre en fibre
- 46 douilles embouts et accessoires carré de 1/4"
- 1 fer à gaz
- 10 lames de scie
- 1 monture de scie
- 2 pinces à sertir les cosses
- 1 pince Colson
- 1 pince coupante isolée 1000V
- 1 pince étai
- 1 pince multiprise isolée 1000V
- 1 pince téléphone isolée 1000V
- 1 pince universelle isolée 1000V
- 1 rouleau de soudure
- 7 tournevis cruciformes isolés 1000V PH 00 - 0-1-2 PZ 0-1-2
- 5 tournevis plats isolés 1000V 2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5mm
- 1 tresse à dessouder

ref. BOX47